
Mounting hole locations
(outside of feedthrough plate) 5.20
.25
.60
.60
.60
.55
(cut-out) 4.20
Mounting hole locations
Slot Locations
.82
.78
.78
.29
.78
.78
.088 (slot to cut-out)
.78
.62
.25
.18
.78
.78
.78
.68
.78
.78
.76
.25
5.34
(outside of feedthrough plate)
4.34
(cout-out)
1 inch counter bore
at x=3.05, y=1.13, typ
.04 (slot to cut-out)
1.16
.32
Slot Size
Slot Locations
1.48
1.48